




PEŁNE SPEKTRUM OLEJÓW ATF LIQUI MOLY



Produkt	Homologacja/rekomendacja	0,5 L	1L	5L	20L	60L	205L
Top Tec ATF 1100	Allison C4, Allison TES 389, Caterpillar TO-2, Dexron III G, Dexron III H, Dexron TASA (Typ A/Suffix A), Ford ESP-M2C 166-H, Ford Mercon, MB 236.6, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14B, DTFR 13C100 (236.1), MAN 339 Typ L1, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MB-Freigabe 236.1, Voith H55.6335.XX (G 607), ZF Freigabenummer ZF004926, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C	3650	20467	3652	3653	3654	3655
Top Tec ATF 1200	Allison C4, Allison TES 295, BMW 7045 E, BMW 8072 B, BMW LA 2634, BMW LT 71141, Caterpillar TO-2, Chrysler ATF +3, Chrysler ATF +4, Daimler NAG-1, Dexron III H, Ford Mercon V, Honda ATF Z1 (except CVT), Hyundai SP-II, Hyundai SP-III, JASO 1-A, JWS 3309 (Aisin Warner), Kia SP-II, Kia SP-III, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MAN 339 Typ Z2, Mazda ATF M-III, Mazda ATF M-V, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.2, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.91, Mitsubishi SP-II, Mitsubishi SP-III, Nissan AT-Matic D Fluid, Nissan AT-Matic J Fluid, Nissan AT-Matic K Fluid, Subaru ATF, Toyota Type T-II, Toyota Type T-IV, Voith H55.6335.XX (G 607), Volvo 97340, Volvo 97341, VW G 052 162, VW G 052 990, VW G 055 025, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 17C	3680	20460	3682	3683	3684	3685
Top Tec ATF 1300	Ford ESW-M2C 33-F, Ford ESW-M2C 33-G, Volvo 97330		3691		3698		
Top Tec ATF 1400	Dodge CVTF+4/NS-2, Ford CVT23/CVT30, Ford Mercon C, GM/Saturn DEX-CVT, Honda HCF2/HMMF, Hyundai SP-CVT 1, Jeep CVTF+4/NS-2, Kia SP-CVT 1, MB 236.20, Mini Cooper (EZL 799), Mitsubishi CVTF-J1/CVTF-J4, Nissan CVT NS-2 Fluid/NS-3 Fluid, Subaru E-CVT/High Torque CVTF/Lineartronic CV-30/Lineartronic CVTF/Lineartronic CVTF II/NS-2, Suzuki CVT Green1/CVT Green2/NS-2/TC, Toyota CVTF FE/TC, VW G 052 180/G 052 516		3662		3692	20614	3661
Top Tec ATF 1600	MB 236.14, MB 236.12		3659	21176	3694	3696	
Top Tec ATF 1700	Allison C4, MAN 339 Typ V2, MAN 339 Typ Z12, Voith H55.6336.XX (G 1363 att), ZF approval number ZF006000, ZF TE-ML 16S, ZF TE-ML 20C, ZF TE-ML 25C MAN 339 Typ Z3, MB 236.81, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14C, ZF TE-ML 16M, ZF TE-ML 17C		3663		3695		3697
Top Tec ATF 1800	Aisin Warner AW-1, BMW 83 22 0 142 516, BMW 83 22 2 152 426, BMW 83 22 2 289 720, BMW 83 22 2 305 396, BMW 83 22 2 305 397, BMW 83 22 2 355 599, BMW M-1375.4, Dexron VI, Fiat 9.55550-AV5, Ford Mercon LV, Honda ATF 3.1, Honda ATF DW-1, Honda Typ 3.0, Hyundai SP-IV, Hyundai SP-IV-RR, Isuzu ATF WSI, JASO 1A-LV, JWS 3324 (Aisin Warner), Land Rover TYK 500050, Mazda ATF FZ, MB 236.12, MB 236.14, Mitsubishi Dia Queen ATF-MA1, Mitsubishi Dia Queen ATF-PA, Nissan AT-Matic S Fluid, Nissan Matic P, Toyota WS, VW G 055 005, VW G 055 162, VW G 055 540, VW G 060 162		20461	21686	3688	3689	20624
Top Tec ATF 1850	Aisin Warner AW-2, BMW 83 22 2 413 477 (ATF7), Dexron ULV, Ford Mercon ULV, Ford WSS-M2C 949-A, Mazda ATF A7, PSA 16 350 560 80, Volvo 31492172, Volvo 31492173, VW G 053 001		21738		21739		
Top Tec ATF 1900	MB 236.15		3648		3649	20615	
Top Tec ATF 1950	MB 236.17		21378		21379		
Olej do dwusprzęgłowych skrzyń DCT 8100	BMW 83 22 0 440 214, BMW 83 22 2 147 477, BMW 83 22 2 148 578, BMW 83 22 2 148 579, BMW 83 22 2 167 666, BMW 83 22 2 433 157, BMW DCTF-1, BMW DCTF-1+, BMW DCTF-2, BMW MTF LT-5, Chrysler, Chrysler 68044345 EA, Chrysler 68044345 GA, Eaton PS-278, Fiat 9.55550-HE2, Fiat 9.55550-MZ6, Ford 1490761, Ford 1490763, Ford F-DC, Ford KU7JM2C218AA, Ford WSS-M2C 218-A, Ford WSS-M2C 936-A, Jaguar / Land Rover GX73-M1R564-AA, MB 236.21, MB 236.22, MB 236.24, MB 239.21, MB A 000 989 04 03, MB A 000 989 20 02, Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I, Peugeot Citroen (PSA) 9734.S2, Porsche 999.917.080.00, Porsche 999.917.080.01, Renault DW5, Renault DW6, Volvo 1161838, Volvo 1161839, VW G 052 182, VW G 052 529, VW G 052 536, VW G 055 529, VW G 055 536, ZF TE-ML 11		20466	21685	3641	3642	21613



ZESTAWIENIE OLEJÓW ATF LIQUI MOLY I POPULARNYCH SKRZYŃ AUTOMATYCZNYCH

Oznaczenie przekładni	Dedykowany olej LIQUI MOLY	Typowe modele pojazdów	Norma producenta
9HP 48/50	TOP TEC ATF 1800	JEEP RENEGATE	FIAT 9.55550-AV5, ZF-Lifeguard 8/9
8HP 30/45/50/51/55/ 65/66/70/75/76/90/95	TOP TEC ATF 1800	BMW 5 F10	BMW ATF 3+ BMW 83 22 2 289 720
6HP 19/21/26/28/32	TOP TEC ATF 1800	BMW 5 E60	BMW ATF 2
5HP 18/19/24/30/500	TOP TEC ATF 1200	BMW 5 E39	Dexron III, ETL 7045 E
CVT	TOP TEC ATF 1400	AUDI A6 C6	VW G 052 180 A2
e-CVT	TOP TEC ATF 1800	TOYOTA COROLLA E19	Toyota ATF WS
DSG-6	DCT 8100	VW GOLF VI	VW G 052 182 A2
DSG-7	DCT 8100	VW ARTEON	VW G 055 529 A2
S-Tronic	DCT 8100	AUDI A4 B9	VW G 052 549 A2
PowerShift	DCT 8100	FORD MONDEO MK IV	Ford WSS-M2C936-A
SpeedShift	DCT 8100	MERCEDES-BENZ CLA	MB 236.22, MB 236.21
6F 15/24/35/50/55	TOP TEC ATF 1800	FORD S-MAX	Ford WSS-M2C938-A
8F 24/35/40/57	TOP TEC ATF 1850	FORD FOCUS MK IV	Ford WSS-M2C949-A
6T 30/35/40/45/50/70/75/80	TOP TEC ATF 1800	OPEL ASTRA J	Dexron VI
6R 60/75/80/140	TOP TEC ATF 1800	FORD F-150	Ford WSS-M2C938-A
10R 60/80/140	TOP TEC ATF 1850	FORD MUSTANG	Ford WSS-M2C949-A
5G-Tronic	TOP TEC ATF 1800	MERCEDES-BENZ C	MB 236.14
9G-Tronic	TOP TEC ATF 1950	MERCEDES-BENZ GLE	MB 236.17
AISIN 8B TG-81SC	TOP TEC ATF 1800	VOLVO XC60	AW-1

Dobór odpowiedniego płynu ATF zależy od specyfikacji producenta pojazdu. Nieprawidłowy płyn może prowadzić do uszkodzenia skrzyni biegów. Wybierając olej do automatycznej skrzyni biegów, należy się upewnić, że spełnia on wymagania producenta pojazdu. Nieprawidłowy olej do automatycznej skrzyni biegów może spowodować awarię lub poważne uszkodzenie skrzyni biegów.



Przed ostatecznym doбором, polecamy sprawdzić nasz katalog doboru oleju, powyższe doборы mogą ulec zmianie.

